

Основные меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Перед использованием оборудования, внимательно прочтайте эти инструкции. Несоблюдение правил этой инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

Организация рабочего места

- Соблюдайте чистоту на рабочем месте. Загроможденность рабочих мест и верстаков может привести к травмам.
- Не пользуйтесь электроинструментом в присутствии горючих жидкостей.
- Не разрешайте посетителям прикасаться к инструменту или электрошнурну; следует не допускать их на рабочий участок.
- Учитывайте условия рабочего места. Не выносите электроинструмент на дождь. Не пользуйтесь электроинструментом в сырых и влажных местах.
- Рабочий участок должен быть хорошо освещен.

Электробезопасность

- Проверьте напряжение, указанное на заводской марке. При подключении электроинструмента обязательно проверяйте соответствие напряжения в электросети и напряжение, указанное на заводской марке оборудования.
- Используйте розетки с заземляющим кабелем. При использовании электрооборудования с заземляющим проводом, всегда подключайтесь к розетке с заземляющим кабелем.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями (например, с трубами, батареями отопления).
- Не допускайте неправильного использования электрокабеля. Никогда не носите инструмент за шнур. Не дергайте за шнур, чтобы отключить его от розетки. Держите шнур подальше от источников высокой температуры, масла и острых кромок.
- Отключайте инструменты от сети. Когда они не используются. Перед обслуживанием. При замене принадлежностей.
- Избегайте непреднамеренного включения. Не носите подключенный к электросети инструмент с пальцем на выключателе. Убедитесь, что при включении вилки в розетку выключатель отключен.
- При работе на улице пользуйтесь удлинительными шнурами. Пользуйтесь только теми удлинительными шнурами, которые предназначены для использования на улице и имеют соответствующую маркировку.

Личная безопасность

- Одвейтесь соответствующим образом. Не носите широкую одежду или ювелирные изделия; они могут попасть между подвижными деталями. Носите головной убор под которым помещаются длинные волосы.
- Пользуйтесь защитными очками. Если при резке образуется много пыли, используйте респиратор.

- Закрепляйте обрабатываемую деталь. Пользуйтесь зажимными приспособлениями или тисками; это безопаснее, чем если держать своей рукой, и это освобождает обе руки для работы с инструментом.
- Не тянитесь слишком далеко. Постоянно сохраняйте правильное положение тела, не теряйте равновесия.
- Всегда будьте внимательны. Следите за тем, что вы делаете. Основывайтесь на здравом смысле. Не работайте с инструментом, если вы устали.

Эксплуатация и уход

- Не оставляйте неиспользованный инструмент без надзора. В то время, когда инструменты не используются, они должны храниться в сухом, запертом месте и быть недоступны для детей.
- Не перегружайте инструмент. Будет работать лучше и безопаснее при нагрузке, на которую рассчитан.
- Пользуйтесь соответствующим инструментом. Не перегружайте мелкий инструмент и приспособления, заставляя их выполнять работу, предназначенную для инструментов, рассчитанных на большие нагрузки. Не используйте инструмент для тех целей, для которых они не предназначены.
- Подсоединяйте оборудование для извлечения пыли. Если имеются устройства для подсоединения оборудования, предназначенного для извлечения и сбора пыли, проследите за тем, чтобы они были подсоединенны и использовались должным образом.
- Осуществляйте тщательный уход за инструментом. Выполняйте инструкцию по техническому обслуживанию и замене принадлежностей. Периодически проверяйте электрошнур и вилки инструмента и, в случае их повреждения, отдайте их в ремонт квалифицированному специалисту. Периодически проверяйте удлинительные шнуры и, в случае повреждения, заменяйте их. Следите за тем, чтобы ручки были сухими и чистыми, и чтобы на них не капало масла или смазки.
- Убирайте с инструмента ключи. Прежде, чем включать инструмент, удостоверьтесь что, с инструмента убраны ключи, предназначенные для регулировки.
- Проверяйте поврежденные детали. Прежде, чем использовать инструмент, всегда тщательно проверяйте защитные устройства и другие детали, чтобы убедиться, что они будут работать должным образом. Проверяйте правильность установки всех деталей, а также любые другие условия, которые могут повлиять на их работу.
- Внимание. Использование любых принадлежностей кроме тех, что рекомендованы в руководстве по эксплуатации или в каталоге фирмы RIDGID, может представлять опасность получения травм.

Сервис

- Ремонтируйте свои инструменты только у квалифицированных специалистов. Данный инструмент отвечает соответствующим правилам техники безопасности. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами, использующими оригинальные запасные части, в противном случае это может привести к значительной опасности для пользователя.

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед использованием оборудования, внимательно прочитайте эти инструкции. Несоблюдение правил этой инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ!

Предупреждение! Не допускайте работу насоса без рабочей жидкости.

Во время использования держите открытой крышку бака.

НАСОС ИСПОЛЬЗУЕТ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СНЯТИЯ НАКИПИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Надежно прикрутите внешние концы шлангов к установке или оборудованию, которое необходимо очистить. Подключите кабель питания к подходящему однофазному источнику тока 220/230 В, 50 Гц.

Во время использования снимите крышку бака, чтобы дать выход газам, образующимся во время удаления накипи. Убедитесь, что уровень пены не превышает максимальный уровень.

Модель снабжена реверсивным краном, который необходимо периодически переключать с одного крайнего положения в другое. Воздействуя на отложения накипи с обеих сторон, насос позволяет очистить почти полностью заросшие накипью трубы, причем время работы значительно сокращается.

Удаление накипи считается завершенным, если пузырьки воздуха не появляются в трубе на входе в насос, а раствор не потерял своей концентрации.

Если насос не будет использоваться в течение некоторого времени, промойте его, пропустив через него чистую воду. Наше оборудование производится из высококачественных кислотоустойчивых материалов и прошло серьезные рабочие испытания. Следование вышеуказанным инструкциям обеспечит безопасное обслуживание и работу насоса.

Заказывая запасные части, всегда указывайте номер модели насоса, номер детали и ее описание.

Инструкции по эксплуатации

Внимание

В целях собственной безопасности, до того, как пользоваться данным оборудованием, внимательно и полностью прочтите эти инструкции и прилагаемую брошюру по безопасности. Храните эти инструкции.

A. Снятие накипи

Наполните бак достаточным количеством чистящего раствора и воды, так чтобы уровень жидкости находился между минимальной и максимальной отметками («MIN» и «MAX») ТЕМПЕРАТУРА ЧИСТИЩЕГО РАСТВОРА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 50° С

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЧИСТИЩИЕ ЖИДКОСТИ, УКАЗАННЫЕ В ЛИСТЕ, ПРИЛАГАЕМОМ К НАСОСУ.

При использовании химических веществ следуйте специальным инструкциям изготовителя.

Прикрутите внешние концы шлангов к установке или оборудованию, которое надо очистить. Подключите кабель питания к подходящему однофазному источнику тока 220/230 В, 50 Гц.

Во время работы держите крышку бака открытой, чтобы дать возможность газам, образующимся в процессе очистки, выйти наружу, а также проверяйте, чтобы уровень пены не превышал максимальный уровень наполнения. Установите двух- и трехходовые краны как показано на рис.1, закройте кран «впуска чистой воды» и включите насос посредством выключателя.

Во время очистки накипи по очереди переводите рукоятку реверсивного крана то влево, то вправо, чтобы очистка шла быстрее и эффективнее. Если жидкость имеет цветовой индикатор, то при изменении цвета следует добавить жидкость в бак, поскольку изменение цвета означает, что жидкость отработана. Удаление накипи можно считать законченным, когда в чистящей жидкости не будет пузырьков. По окончании работы удалите чистящую кислотную жидкость из насоса и промойте устройство нейтрализатором, чтобы удалить остаточную кислотность.

Не транспортируйте насос, если внутри него еще осталась кислота.

B. Обновление содержимого установки

Прикрутите внешние концы армированных шлангов к оборудованию, которое необходимо промыть, и подсоедините кран «впуска чистой воды» к водопроводному крану, отверстие для слива к канализации, шланговый фитинг трехходового крана – к канализации.

Подключите кабель питания к подходящему однофазному источнику тока 220/230 В, 50 Гц.

Во время работы держите крышку бака открытой.

Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы ее уровень находился между минимальным и максимальными значениями («MIN» и «MAX»). Откройте сливной кран, включите насос посредством выключателя. Чтобы восстановить установку, проделайте следующее:

1. Удалите из установки ее содержимое: установите рукоятку реверсивного крана на двухходовой кран (A), откройте двухходовой кран (A), установите трехходовой кран (B) как показано на рис. 2.
2. Предварительно промойте установку чистой водой: держите рукоятку реверсивного крана в трехходовом кране (A), оставьте двухходовой кран открытый и установите трехходовой кран (B) как показано на рис.3.
3. Восстановите установку путем добавления химического вещества (в количестве 3/5% от емкости всей установки) в чистую воду бака: держите краны и рукоятку

- реверсивного крана в положениях, указанных в п.2. Периодически поворачивайте рукоятку реверсивного крана вправо и влево, чтобы восстановление шло быстрее и эффективнее (рис.4)
4. Опорожните установку с помощью рукоятки реверсивного крана на двухходовой сторону двухходового крана (A), оставьте двухходовой кран открытым и установите трехходовой кран (B) как показано на рис.5
 5. Вновь наполните установку первой добавки количеством воды, промойте ее чистой водой: поверните реверсивный кран вправо (A), оставьте двухходовой кран открытым и установите трехходовой кран (B) как показано на рис.5
- аку и добавьте защитное вещество в необходимом количестве, в зависимости от объема установки. Установите рукоятку реверсивного крана на двухходовой кран (A), оставьте двухходовой кран открытым и установите трехходовой кран (B) как показано на рис.6.

C. Опорожнение и повторное наполнение установки

Прикрутите внешние концы армированных шлангов к оборудованию, которое необходимо опорожнить и подключите к источнику воды, кран слива – тоже с канализацией. Подключите кабель питания к подходящему однофазному источнику тока 220/230 В, 50 Гц.

- 1) Опорожнение установки: поверните рукоятку реверсивного крана на двухходовой кран (A), откройте двухходовой кран (B) как показано на рис.7.
- 2) Повторное наполнение установки: установите рукоятку реверсивного крана на двухходовой кран (A) и установите трехходовой кран (B) как показано на рис.8.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Допустимая концентрация химические вещества для снятия накипи

Допустимая концентрация химических веществ используемых с промывочными насосами для снятия накипи DP-13/DP-24:

C ₂ H ₄ O ₂ (уксусная кислота)	< = 20%
HCl (соляная кислота)	< = 20%
C ₆ H ₈ O ₇ (лимонная кислота)	100%
CH ₂ O ₂ (муравьиная кислота)	< = 25%
H ₃ PO ₄ (фосфорная кислота)	< = 20%
H ₃ NO ₃ S (сульфаминовая кислота)	< = 15%

Химические вещества, которые нельзя использовать с промывочными насосами для снятия накипи DP-13/DP-24 при любой концентрации:


HF (фтороводородная кислота)
HNO ₃ (азотная кислота)
H ₂ SO ₄ (серная кислота)
3HCl + 1HNO ₃ (царская водка)

Перед использованием химических веществ для удаления накипи, не указанных ни в одном из этих списков, проконсультируйтесь с дистрибутором фирмы RIDGID®.

Во время работы насоса крышка бака должна быть открыта.

Рекомендуется, чтобы химические вещества, которые используются для удаления накипи, содержали антикоррозийные присадки и, что ещё более важно, пеногасящие присадки т.к.возникает опасность поломки двигателя насоса при попадении на него пены.

RID DP-24



Ref. No.	Description	Ref. No.	Description	Cat.No.
1	METAL HANDLE	386	BODY REVERSER VALVE	84536
4	BRASS NUT, 6 mm	42	FLY-VALVE REVERSER	74446
5	BLIND RING NUT PVC 16 MA	42	O-RING FOR REVERSER COVER	74456
6	O-RING SEAL	44	O-RING X BUTTERFLY INVERTER	74466
7	ARNITE WASHER X BOY C 20-30	46	HOSE FITTING 1/2" X 3/4" X 16	57736
8	O-RING X IMPELLOR	47	HOSE FITTING 3/4" x 16 mm IN PVC	81536
9	BOLT 12 mm IN PP	49	GLAND EPDM 1-1/4"	81546
10	FLANGE + PUMP BODY	50	COVER 3/4" PP	81556
12	SHAFT SLEEVE IN PP	51	BALL VALVE + HOSE FITTING 3/4"	81566
13	IMPELLOR IN PP	52	RING NUT HOLDER 1/2" x 16	81576
15	ROTOR COVER IN PP	53	BALL VALVE VKFM 1/2"	81586
17	BOLT 10 mm IN PP	57	THREE-WAY VALVE VTFM 1/2"	81596
19	RED TANK X 20-30	61	90 X FL BOW FITTING 3/4", IN PP	81606
20	O-RING 2050 X SCREWW M12 FLANGE	63	COLLAR 12-22	81616
21	HOSE FITTING 1/2" x 16 mm IN PVC	69	IMPELLER COVER X MOTOR 0,33 ICME	81626
23	TANK CAP	71	IMPELLER X MOTOR 0,33 Hp ICME	81636
24	O-RING X MOTOR FLANGE	72	ROLLER BEARING	81646
26	O-RING ROTOR COVER	73	SWITCH	74486
30	TRANSPARENT HOSE, 2 mt IN PVC	74	FLANGE 0,33 Hp + OIL BUFFER /ICME	81656
31	SHAFT GRIPPING RING-NUT 3/4"	75	PIPE WRENCH RING NUD 1/2"	81666
40	REVERSER VALVE HANDLE	76	MOTOR 0,45 Hp 230/50 BLACK (IC)	81676
41	VALVE REVERSER COVER	76	REDUCTION KIT	81686